

A1 MULTIFLOR 55, vinylové dílce s nosnou HDF deskou v užité třídě 33-42

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na podlahovinu MULTIFLOR 55 se pro koncového spotřebitele za podmínek běžného užívání vztahuje záruka proti jakýmkoli výrobním vadám a to ode dne zakoupení. Schovejte si doklad o zakoupení.

ZÁRUKA VZTAHUJÍCÍ SE K VADÁM VÝROBKU ZAHRNUJE:

- Odolnost proti opotřebení.
- Odolnost proti UV záření.
- Odolnost proti zbarvení.
- Zámkový systém.

POKUD JE DODRŽENO:

- Dílce byly před instalací zkontrolovány kvůli viditelným vadám.
- Dílce s viditelnými vadami nesmějí být instalovány, případné reklamace na tyto vady po instalaci nebudou akceptovány.
- Výrobek byl instalován v místech, která odpovídají jeho zamýšlenému použití a v souladu s užitou třídou uvedenou v montážním návodu a na krabici.
- Výrobek byl instalován a je používán v interiéru v teplotách mezi 18° a 25°C a odpovídající relativní vlhkost vzduchu se pohybuje mezi 30% a 65%.
- Výrobek byl instalován v souladu s návodem k instalaci MULTIFLOR 55.
- Výrobek je udržován v souladu s pokyny pro péči a údržbu MULTIFLOR 55.
- Výrobek nebyl upravován po instalaci jakýmkoliv způsobem (například leštěním nebo voskováním).

Záruka zahrnuje výměnu materiálu v době stížnosti a nikoliv finanční náhrady.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:

- běžné opotřebení podlahoviny.
- transportní vady.
- intenzivnější provoz než je v oblastech odpovídajících deklarované užité třídě výrobku.
- zachycenou vodu mezi dílci MULTIFLOR 55 a podkladem.
- silné chemické přípravky obsahující žíravé látky.
- moč domácího zvířete.
- škody způsobené těžkými židlemi nebo skříněmi, tvrdými kolečky nábytku (doporučena měkká kolečka typ W).
- skvrny způsobené migrací gumy do povrchu podlahoviny (např. od podložek elektrospotřebičů, koleček kočárků).
- poškození způsobené ostrými nečistotami (např. pískem, štěrkem atd.), pro prevenci je důležité umístit rohože odpovídajícího rozměru vstupu do budovy.
- škrábance.

Jakmile odhalíte závadu, obraťte se co nejdříve na svého dodavatele.

NORMY

CE podlahové krytiny splňují evropský technický standard dle harmonizované evropské normy EN 14085.

Bfl-s1 reakce podlahových krytin na chování vůči ohni.

DS odolnost povrchu podlahových krytin proti skluzu.

E1 hygienicky nezávadný objem formaldehydu.

DOP 170 - VL3314 - 1

Dovozce do ČR: KARSIS s.r.o., Čechova 2148, Benešov 25601